

Anleitung zum Reparatursatz

Vielen Dank, dass Sie sich für
Irontech Doll entschieden haben!



Um ein optimales und langanhaltendes Erlebnis zu gewährleisten,
bitten wir Sie, das mitgelieferte Handbuch sorgfältig zu lesen,
bevor Sie das Reparatursatz verwenden .

Benutzerhandbuch zum Patching-Kit

Frontech Doll

Sie können alle Tutorial-Videos für Tinkering Dolls ansehen,
indem Sie den folgenden QR-Code scannen:



Um das elektronische Dokument „Reparatur-Anleitung“ zu erhalten,
scannen Sie bitte den folgenden QR-Code:





Reparaturkleber - Silikon

- 1 Reinigen Sie den beschädigten Bereich und stellen Sie sicher, dass der Bereich sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- 2 Nehmen Sie jeweils eine angemessene Menge Kleber aus zwei Dosen Silikonkleber und rühren Sie sie in einem Verhältnis von 1:1 gut durch, bis der Kleber zähflüssig wird. Dadurch kann die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebers erhöht werden.
⚠ Hinweis: Nachdem die beiden Arten von Kleber gemischt wurden, härten sie sehr schnell aus. Bitte nehmen Sie daher jedes Mal eine geeignete Menge auf, um sie zu mischen, und verwenden Sie sie so bald wie möglich.
- 3 Nachdem Sie gut durchgerührt haben, blasen Sie mit einem Fön auf die gemischte Kleberflüssigkeit, bis sie warm wird. Dadurch kann die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebers erhöht werden.
⚠ Hinweis: Nachdem die beiden Arten von Kleber gemischt wurden, härten sie sehr schnell aus. Bitte nehmen Sie daher jedes Mal eine geeignete Menge auf, um sie zu mischen, und verwenden Sie sie so bald wie möglich.
- 4 Nehmen Sie mit einem geeigneten Werkzeug oder einem Wattestäbchen eine angemessene Menge Kleber auf und streichen Sie ihn auf den beschädigten Bereich auf. Wischen Sie vorsichtig den auf der Oberfläche verbliebenen Kleber ab.
- 5 Lassen Sie es für mindestens eine halbe Stunde ruhen und überprüfen Sie anschließend, ob der beschädigte Teil gut repariert wurde.
⚠ Hinweis: Die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebers wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Verhältnisse. Wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist und die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebers daher langsam ist, wird empfohlen, sich an den Punkten 2 und 3 zu orientieren, um die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebers zu erhöhen.



Reparaturkleber - TPE

- 1 Reinigen Sie die beschädigte Stelle.
- 2 Verwenden Sie zum Auftragen des Klebers ein Werkzeug oder ein Wattestäbchen.
- 3 Vorsichtig von der Oberfläche ab.
- 4 Halbe Stunde einwirken und prüfen Sie dann, ob die beschädigten Teile repariert wurden.



Nagelkleber – Silikon und TPE

- 1 Reinigen Sie den Bereich, in dem die Nägel angebracht werden sollen.
- 2 Entfernen Sie die Kappe vom Nagelkleber.
- 3 Kleber vorsichtig auftragen.
- 4 Kleben Sie die Nägel fest und halten Sie sie 30 Sekunden lang sanft fest.
⚠ Hinweis: Bitte vermeiden Sie es, Ihre Nägel und Finger zu quetschen, um zu vermeiden, dass die Spannung zwischen dem Silikon und der Nagelspitze zunimmt und die Nägel abfallen.
- 5 Überprüfen Sie, ob die Nägel fest haften.



Fleckentferner

- 1 Verwenden Sie Reinigungsöl, um den verschmutzten Bereich zu reinigen.
- 2 Tragen Sie Fleckenentferner auf die verschmutzte Stelle auf.
- 3 Lassen Sie es 8 Stunden lang einwirken und der größte Teil des Flecks wird entfernt.
- 4 Reinigen Sie die Oberfläche mit Reinigungsöl.
⚠ Hinweis: Farbstoffentferner hat bei verschiedenen Farbstoffen unterschiedliche Wirkungen und muss möglicherweise mehrmals wiederverwendet werden. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.



AB Gel

für die Verformung von Gelee-Brüsten oder Gelee-Hintern

- 1 Bereiten Sie einen leeren Becher, einen Becher Reinigungsöl und ein Spritzenset vor.

⚠ HINWEIS: Nadeln sind sehr scharf. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen durch die Nadel zu vermeiden.

- 2 Drücken Sie die Brustwarze mit Ihren Fingern zusammen und führen Sie die Nadel tief in die Brustwarze ein.

- 3 Nach dem Einführen trennen Sie den Gelenteil vorsichtig mit einer Nadel von der Haut, um einen Hohlraum zu schaffen, der einen reibungslosen Injektionsvorgang gewährleistet.

- 4 Befolgen Sie die Schritte 2 und 3, um den Hohlraum in der anderen Brust zu erzeugen.

- 5 Verbinden Sie die Spritzennadel mit dem Schlauch, um sicherzustellen, dass sie nicht herausfällt.

- 6 Mischen Sie Gel A und Gel B in einem Becher gründlich im Verhältnis 1:1.

⚠ Hinweis: Das Gel muss so schnell wie möglich nach dem Mischen gerührt und in die Brust injiziert werden, da es sonst schnell fest wird

- 7 Füllen Sie die Spritze mit Gel und verbinden Sie sie mithilfe des Verbindungsschlauchs mit der Nadel. Fixieren Sie die Verbindungsposition mit Ihren Händen und starten Sie die Injektion.

⚠ Hinweis: Passen Sie die Position der Nadel an, um eine gleichmäßige Gelverteilung zu gewährleisten.

- 8 Entfernen Sie die Nadel und reinigen Sie alle Teile der Spritze mit Reinigungsöl, um ein Verstopfen zu verhindern.



Reinigungsöl

- Direkt auf den Fleck auftragen und abwischen, oder ein Reinigungstuch mit Reinigungsöl tränken und abwischen.

⚠ Hinweis: Bitte halten Sie die Flasche fest verschlossen, um ein Verdunsten zu verhindern.

Spritzenset



Wattestäbchen



Reinigungstuch



„Anleitung zum
Reparatursatz“



Weitere Reparaturtipps



Delle

- ① Unsere Puppen bestehen aus druckfestem Hautmaterial und sind daher weniger anfällig für Dellen. Wenn jedoch eine Delle auftritt, kann sich die Haut oft auf natürliche Weise erholen, wenn der Druck für einen bestimmten Zeitraum nachgelassen wird.
- ② Wenn die Flecken bestehen bleiben, legen Sie eine Weile einen warmen, feuchten Waschlappen auf die Delle und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
- ③ Sie können die Haut rund um die Delle auch sanft massieren und in einer radialen Bewegung dehnen.



Ausbuchtung

- ① Führen Sie die Spritzennadel in die Ausbuchtung ein und lassen Sie die Luft ab.
 - ② Füllen Sie den Spritzenzylinder mit AB-Gel oder -Kleber, befestigen Sie dann die Spritzennadel und beginnen Sie mit der Injektion.
- ⚠ Hinweis: Passen Sie die Position der Nadel während der Injektion an, um eine gleichmäßige Verteilung des Gels oder Klebers sicherzustellen.
- ③ Ziehen Sie die Nadel heraus und drücken Sie vorsichtig auf die Oberfläche, bis das Gel oder der Kleber aushärtet.



Verblassen

- Wenn Sie Probleme mit dem Verblassen der Farbe haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir stellen Ihnen maßgeschneiderte Spezialfarbstoffe und detaillierte Reparaturanleitungen zur Verfügung.
Kundendienst : service@irontechdoll.com



WARNEN

Lesen und befolgen Sie diese Warnhinweise unbedingt sorgfältig, um eine sichere Verwendung des Patch-Kits zu gewährleisten

- ❶ Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ❷ Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit reichlich Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.
- ❸ Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen verwenden.
- ❹ In einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- ❺ Nicht schlucken.
- ❻ An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- ❼ Nicht mit anderen Chemikalien mischen.
- ❽ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie empfindliche Haut oder Atemwegserkrankungen haben. Bitte konsultieren Sie ggf. Ihren Arzt.
- ❾ Entsorgen Sie gebrauchten Kleber und Verpackung ordnungsgemäß. Bitte keinen Müll wegwerfen.
- ❿ Die Nadeln sind sehr scharf. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen durch die Nadel zu vermeiden.
- ⓫ Bitte befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung. Bei unsachgemäßer Verwendung können unerwartete Gefahren auftreten.



Wir wissen, dass Puppen für Erwachsene eine erhebliche Investition darstellen. Deshalb haben wir diesen Leitfaden geschrieben. Ganz gleich, wie Sie Ihre erwachsene Puppe verwenden möchten, unser Ziel ist es Stellen Sie sicher, dass jede Begegnung, die Sie haben, ein außergewöhnliches Erlebnis ist. Solange Sie unsere Ratschläge befolgen, bleibt Ihre Puppe viele Jahre lang in einwandfreiem Zustand.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.irontechdoll.com



Weitere FAQs und Antworten: www.irontechdoll.com/help-faq/



Eine vollständige Bibliothek mit Lehrvideos finden Sie auch auf der Seite „Funktionen“ unserer Website.



Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter service@irontechdoll.com

Folge uns auf



 Irontech Doll



 Irontechdoll Official



 @Irontechdoll_Official



 @SIrontech



 Irontech Doll

WhatsApp & Phone: +86 136 7019 6546

Business Cooperation: leonard@irontechdoll.com

Customer Service: service@irontechdoll.com

www.irontechdoll.com

Factory Address

No.9, Xiushan Gengyun Street, Shaxi Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China

Office Address

Room 1001, Building No.1, Xinghuiwan, Shiqi, Zhongshan,
Guangdong, China